


**Схема территории предприятия
АО «Сибур-ПЭТФ»**




- Используемые здания и сооружения
- Неиспользуемые здания, сооружения и их части
- Металлические сооружения
- Ограждения
- Газоны, зеленые насаждения
- Здания и сооружения сторонних организаций
- Ж/д полотно
- Эстакада
- Место сбора работников при эвакуации
- Место для курения

**Ключевые правила безопасности
Запрещается:**

- Соккрытие информации о крупных, значительных и потенциально-опасных происшествиях.
- Проведение работ повышенной опасности без наряда-допуска.
- Отключение или нарушение целостности блокировок, противоаварийной автоматической защиты и устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании без соответствующего письменного разрешения.
- Появление на территории предприятия в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
- Курение на территории предприятия вне специально отведенных для этой цели мест или использование открытого огня без специального разрешения.
- Работа на высоте без применения средств коллективной защиты, принятых Предприятием, и средств индивидуальной защиты от падения.

По горячей линии можно поделиться полезной информацией и сообщить о любых ситуациях, создающих опасные условия или предшествующих нарушениям требований безопасности, а также представляющих опасность для жизни и здоровья людей

**Горячая линия по ОТ и ПБ:
8-800-77-07-112**



Телефоны экстренных служб:

Вызываемый абонент	Для вызова с внутреннего стационарного телефона	Для вызова с мобильного телефона
Пожарная часть	9-01	101, 112
Скорая медпомощь	9-03	103, 112
Газоспасательный отряд	9-04	104, 112 8-800-550-77-47
Медицинский кабинет	8710	8 (4822) 33-67-10

СИБУР

**ПАМЯТКА
БЕЗОПАСНОСТИ**

для работников
и посетителей
АО «Сибур-ПЭТФ»

Пожалуйста, ознакомьтесь
с правилами безопасности



ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ



Посетитель обязан

- пройти вводный инструктаж;
- соблюдать требования охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;
- по территории предприятия перемещаться только по тротуарам и пешеходным дорожкам, при их отсутствии – по обочине или краю левой стороны проезжей части дороги, навстречу движущемуся транспорту;
- переходить трубопроводы только по переходным мостикам;
- при движении по лестницам держаться за перила и не разговаривать по мобильному телефону;
- соблюдать осторожность при передвижении, смотреть под ноги, не спешить;
- быть внимательными: на территории работает автомобильный, железнодорожный транспорт, погрузчики, грузоподъемные сооружения, спецтехника, могут проводиться работы повышенной опасности;
- правильно применять средства индивидуальной защиты;
- быть взаимно вежливыми с работниками АО «Сибур-ПЭТФ» и сотрудниками охраны.



На территории запрещается

- проходить (проезжать) на территорию объектов, минуя КПП;
- изменять утвержденный маршрут движения при передвижении по территории производственной площадки;
- проносить на территорию объекта взрывчатые вещества, оружие, боеприпасы, личные вещи в крупногабаритных хозяйственных и спортивных сумках, чемоданах, портфелях, размером более 30x30x40 см;
- проносить на территорию объекта личную компьютерную технику (кроме ноутбуков командированных работников КЦ и ДЗО), видео-, фотоаппаратуру съемные носители информации без согласования в СЗБ;
- посещать производственные объекты, без разрешения руководителя данного подразделения и сопровождения представителя Предприятия;
- передавать свой пропуск или пропуск на транспортное средство другому лицу;
- заходить в охранную зону, отмеченную соответствующими знаками.



Опасные и вредные производственные факторы

- воздействие токсичных химических веществ

Терефталевая кислота — пожаровзрывоопасный (в состоянии взвеси в воздухе) мелкокристаллический аморфный порошок белого цвета. Обладает общими токсическими свойствами, влияет на нервную систему, слизистую оболочку глаз, органы дыхания, кожу. Является аллергеном.

Этиленгликоль – прозрачная горячая жидкость. Обладает наркотическим действием, действует на сосуды, почки, нервную систему.

Термиол – прозрачная светло-желтая горячая жидкость. Вызывает головную боль, раздражение дыхательных путей.

Динил – прозрачная желтоватая горячая жидкость. Обладает общетоксическими свойствами, вызывает нарушение адаптации, головную боль, сильное раздражение дыхательных путей, жжение в горле.

- процесс синтеза полимера в основном производстве идёт при высоких (250–320°C) температурах, что, при определённых условиях может создавать риск получения термических ожогов;
- высокое напряжение электрического тока;
- оборудование, работающее под давлением;
- повышенная температура воздуха и повышенный уровень шума.



Интегрированная система менеджмента

На всех предприятиях и в управляющей организации компании:

- функционируют процессы для выпуска качественной продукции, определены их риски и возможности;
- определены все экологические аспекты деятельности, в том числе значительные (выбросы, отходы, сбросы, водопотребление и другие);
- оценены риски воздействия на окружающую среду, разработаны и поддерживаются меры управления ими;
- выявлены опасности для здоровья и жизни персонала на всех рабочих местах, оценены риски, в том числе существенные, разработаны и реализуются мероприятия по их снижению / исключению.
- на предприятиях проводится энергетический анализ, определяются области энергопотребления, в том числе значительные, устанавливаются и достигаются показатели энергорезультативности.



Охрана окружающей среды

- не допускайте на территории предприятия и прилегающей к нему территории разливов загрязняющих веществ;
- не допускайте захламление территории предприятия и территорию прилегающую к нему отходами производства и потребления;
- складирование отходов осуществляйте в строго установленных местах (контейнерах) с соответствующей маркировкой;
- выбрасывайте мусор в специальные отдельные контейнеры, для дальнейшей переработки.



Действия при пожаре Соблюдать спокойствие!

- в случае обнаружения дыма, огня, запаха гари или плавления электропроводки немедленно сообщить персоналу объекта, при невозможности – **в пожарную часть диспетчеру ПЧ по внутреннему стационарному телефону 9-01 или мобильному 112;**
- при информировании по телефону сообщить: что горит, место загорания, кто сообщил;
- при незначительном очаге возгорания одновременно с оповещением приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения или подручными;
- если выход задымлен, использовать СИЗ органов дыхания (противогаз, самоспасатель) или смоченный водой носовой платок;
- идти по пути эвакуации, при спуске по лестнице держаться за перила (пользоваться лифтами в случае пожара запрещается);
- если путь эвакуации преградил огонь или сильное задымление, – закрыться в помещении и по телефону или через окно призвать на помощь.



Действия при несчастном случае

- в случае получения травмы (даже незначительной), ушиба, ожога, отравления, ухудшения самочувствия или необходимости оказания помощи другим лицам, немедленно сообщить об этом сопровождающему;
- вызвать бригаду скорой медицинской помощи **по телефону 112 или бригаду здравпункта по внутреннему стационарному телефону 8710;**
- при необходимости использовать средства первой помощи: аптечку первой помощи, систему для промывания глаз PLUM (при попадании в глаза инородного тела и/или химического вещества);
- при обнаружении пострадавшего в аппарате, емкости, колодце не пытайтесь самостоятельно оказать ему помощь (существует риск, что пострадаете Вы), срочно вызвать ГСО и сообщить диспетчеру Предприятия.



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ